# 控制系統整改實績

# (一)冰水主機案例

堃霖冰水主機-整改前



整改後




力菱冰水主機-整改前



整改後



中興電工冰水主機-整改前



整改後



東元電機冰水主機-整改前



整改後



### 開立冷氣冰水主機-整改前



### 整改後



#### 江菱冷氣冰水主機-整改前



整改後



鑫國冷氣冰水主機-整改前



整改後



工研院磁浮離心冰水主機專案






# (二)捷運案例

台北捷運車廂 256 空調系統


Diagnostic Software for Mucha Line Neihu Extension

Enter



台北捷運車廂 301 空調系統






捷運車廂 381 空調系統-整改前



捷運車廂 381 空調系統-整改前








#### 安坑輕軌車廂空調系統





捷運 321 型氣壓測試檯-整改前



捷運 321 型氣壓測試檯-整改後





